

Buenos Aires, 31 de Enero de 2020

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

Asunto: Visita por pérdida de agua en el pasillo 3 del 5to piso del Edificio Central del paritario gremial de Higiene, Seguridad y Ambiente de Trabajo.

Atento haberse interrumpido el suministro de aire acondicionado en el Edificio Central el día viernes 31 de enero de 2020 se realiza una inspección por parte del representante gremial del Paritario de Higiene y Seguridad a la Agencia



Se presenta en persona junto con el Secretario de Asuntos Sindicales de la Mesa Directiva Nacional, observándose que en el pasillo 3 del quinto piso del Edificio Central situado en Hipólito Yrigoyen 357 de la Capital Federal y pasillos subyacentes, el suministro eléctrico estaba cortado con baldes sobre el solado debido a que seguía cayendo agua del techo.

El problema se presentó en una de las torres de enfriamiento donde aparentemente se rompió uno de los flotantes, haciendo que desbordara y se derramara el líquido hacia la planta inferior. De acuerdo a lo informado, en forma preventiva se procedió a cortar el suministro eléctrico y una vez que se desagotara el

Comisión Permanente de Higiene, Seguridad y Ambiente de Trabajo. AFIP – DGI.

- lcaudullo@afip.gob.ar

AEFIP MDN Alsina 1440 CABA. Cel.: 02945 15 698731

agua existente y se secara el techo se iba a reestablecer la electricidad y encender los equipos de climatización.



Descendiendo al cuarto piso, frente a la oficina 4326, se observó que próximo a la luminaria del pasillo, había una gotera proveniente del quinto piso donde fue el desperfecto mencionado en el párrafo anterior.

Atentamente.

Lic. Luis Caudullo
Representante Titular Gremial
Comisión Paritaria de Higiene, Seguridad
y Ambiente de Trabajo

Con copia:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
AEFIP MESA DIRECTIVA NACIONAL.
AEFIP SECCIONAL CAPITAL